


A detailed close-up photograph of a car's headlight assembly. The headlight is multi-faceted with various lenses and reflectors, showing intricate details of its internal structure. The car's body is a light color, possibly silver or white, and the background is a plain, light-colored surface.

BOSSAUTO
Everyday Improving

KIT RENOVADOR DE FAROS / HEADLIGHTS RENOVATION KIT



01

LIMPIAR

Limpiar completamente el faro y secar con un paño limpio.

CLEAN

Thoroughly clean headlight lens and dry with clean towel.

02

ENMASCARAR

Utilizar la cinta adhesiva para proteger las superficies pintadas cercanas.

MASKING

Use masking tape to protect nearby painted surfaces.

03

LIJAR + LIMPIAR

Lijado. (Lijar CON AGUA FUERTEMENTE y luego limpiar para asegurarse que cada margen está pulido. Cambiar la dirección de molienda después de cada lijado) **180#** (3 veces) **320#** (2 veces) **600#** (2 veces) **1000#** (2 veces) **1500#** (2 veces).

SAND+ CLEAN

Sanding. (Sanding WITH WATER STRONGLY, then wipe off, make sure every margin is polished. Change the grinding direction after each sanding). **180#** (3 times) **320#** (twice) **600#** (twice) **1000#** (twice) **1500#** (twice).

04

AÑADIR 80 - 100 ml

Añadir 80 - 100 ml de **Polímero renovador faros** al vaporizador y cubrir con la tapa.

ADD 80 - 100 ml

Add 80-100ml **Headlight renovator polymer** to heating jug and cover with the lid.

05

CONECTAR + CALENTAR

Conectar y calentar durante 5-6 minutos hasta que salga vapor.

CONNECT + HEAT

Connect and heating for about 5-6 mins until there is steam giving off.

06

VAPORIZAR

Vaporizar a 1 cm de distancia del faro, aplicar de la base a la parte superior del faro hasta que se vuelva brillante. Asegúrese que la salida del tubo está hacia arriba para evitar que el vapor se convierta en gotas de agua. Mantener la cara al menos a 40 cm de distancia de la salida del tubo.

VAPORIZING

Start to vapor 1 cm away from the headlight, apply from bottle to top until the headlight turns bright. Make sure the pipe orifice is upward to avoid steam turning into water drops. Keep your face at least 40 cm away from pipe orifice.

07



APAGAR + ENFRIAR

Apagar después de usar. Dejar 10 minutos de tiempo de curado. Esperar 5 minutos para que se enfríe y verter el líquido restante de nuevo a la botella.

TURN OFF +COOL

Power off after using. Leave 10 minutes curing time. Wait 5 minutes cooling and pour the remaining liquid back to the bottle.

KIT DE RENOVATION D' OPTIQUES DE PHARES / SET RINNOVANTE DI FARI



01

NETTOYER

Nettoyer soigneusement le phare et sécher-le avec un chiffon propre.

PULIRE

Pulire benne la superficie dei fari con un panno pulito.

02

MASQUE

Utiliser le ruban adhésif pour protéger les surfaces peintes à proximité.

MASCHERATURA

Usare nastro per proteggere la vernice prossima a la riparazione.

03

PONCER+NETTOYER

Ponçage. (Poncer vigoureusement avec de l'eau, puis nettoyer pour vous assurer que chaque marge est polie. Changer la direction de meulage après chaque ponçage.) 180 # (3 fois) 320 # (2 fois) 600 # (2 fois) 1000 # (2 fois) 1500 # (2 fois).

CARTEGGIARE + PULIRE

Carteggiatura. (Carteggiare con acqua, pulire benne assicurare da che tutti i margini sono correttamente puliti. Cambiare la direzione dalla carteggiatura dopo di ogni passaggio). 180# (3 volte) 320# (due) 600# (due) 1000# (due) 1500# (due).

04

AJOUTER 80 - 100 ml

Ajoutez 80-100 ml de **rénovateur d'optiques de phares en polymère** au vaporisateur et couvrir-le avec le capuchon.

AGGIUNGERE 80 - 100 ml

Aggiungere 80-100 ml di **Polimero rinnovante di fari** nella tazza riscaldante e coprire con il coperchio.

05

CONNECTER + RÉCHAUFFER

Connecter et réchauffer pendant 5-6 minutes, jusqu'à ce que la vapeur sorte.

CONNETTARE + SCARLDARE

Connettere e lasciare scaldare tra 5-6 mins fino che comincia a uscire il vapore.

06

PULVÉRISER

Pulvériser à 1 cm du phare, appliquer la base sur le dessus du phare jusqu'à ce qu'il devienne brillant. Assurer que la sortie du tube est orientée vers le haut pour éviter que la vapeur ne se transforme en gouttes d'eau. Garder le visage à, au moins, 40 cm de la sortie du tube.

VAPORIZZARE

Cominciare a vaporizzare a 1 cm dil faro. Applicare dalla base fino sopra fino avere fino che il faro diventa lucido. Essere sicure da che il tubo dil coperchio c'è a 40cm dalla sua faccia.

07

ARRÊTER + REFROIDIR

Arrêter après avoir utilisé. Laisser 10 minutes de temps de durcissement. Attendre 5 minutes, qu'il refroidisse et versez le liquide restant dans la bouteille.

SPINGERE +RAFFREDDARE

Spingere e lasciare indurire 10 mins. Aspettare 5 mins per rimettere il liquido nella bottiglia.